



Biztanleen piramidea

Pirámide de población



Biztanleria adin-talden arabera

Población según grupos de edad




Aramotzen adin txikiko eta handiko portzentaia Euskadin baino altuagoa da.

En Aramotz hay mayor porcentaje de jóvenes y ancianos que en Euskadi.

Iturria/fuentes:
a. EUSTAT (Euskal AEko datu estatistikoak - www.eu.eustat.es) 2006-2013
b. MaaB 2016 - Aramotz-eko galdeketak eta ikerketa energetikoak

Etxebizitzaren okupazioa

Ocupación de las viviendas




Aramotzen Euskadin baino etxebizitza hutsik eta bizilagun bakarrekoak daude.

En Aramotz hay mayor porcentaje de viviendas vacías y unipersonales que en Euskadi.

Auzora heldutako urtea

Fecha de llegada al barrio




Azken hamarkadan familietako heren bat joan da auzora bizitzera.

Una tercera parte de las familias ha ido a vivir al barrio en la última década

Etxebizitzaren erosotasun-indizea - Eustat

Índice de confort de las viviendas



Erosotasun indizea (EUSTA - k definituta) etxebizitza baten adina, hornikuntza eta instalazioak neurtzen duen parametroa da.


El índice de Confort (definido por EUSTAT) es un parámetro que evalúa la edad, equipamiento e instalaciones disponibles de una vivienda

Aramotz-eko etxebizitzaren %20a baino gehiagok indize BAXUA daukate. Durango ez bezala, ezein etxebizitza ez dauka estandar ALTUA.

En Aramotz más de un 20% de las viviendas tienen un índice BAJO, ninguna de ellas alcanza el estándar ALTO, en claro contraste con el resto de Durango.


Ur beroaren eta berokuntzaren instalazioa

Instalación de agua caliente y calefacción




Berokuntza instalazioarako gehien erabiltzen duten erregeia gasa da, ohiko erradiadoretan.

El combustible predominante para la calefacción es el gas, empleándose sobre todo en radiadores convencionales.



Etxebizitzetako berritzeak

Reformas en las viviendas



Auzorik gehienak euren etxebizitzetan berrikuntza egin dute.

Berritzerik ohikoenak bainugelara eta sukaldean izan dira, baita leiho aldaketa.

Berritzatzerik gehienak azken hamarkadan egin dira.



La mayoría de los vecinos han realizado algún tipo de reforma en su vivienda

Lo más común es el arreglo de baño y cocina y el cambio de carpinterías.

La gran mayoría de las reformas se han realizado en la última década.


Elementu komunetako berritzeak

Reformas en elementos comunes



Aurreikusten dute berritzeren bat?

¿Tienen previsto hacer alguna reforma?




Berritzeren bat egitekotan, auzoko lehentasuna fatxadak dira.

La actuación prioritaria de los vecinos sería la rehabilitación de las fachadas.

Zein patologia antzeman dituzte etxebizitzetan?

¿Qué patologías han detectado en las viviendas?




Patologia gehienak (hezetasunak eta kondentsazioak) eraikinen fatxaden hutsekin erkatuta daude.

La mayoría de las patologías (humedades y condensaciones) están relacionadas con deficiencias en las fachadas

Zein arazok arduratzen dituzte auzokoak?

¿Qué problemas preocupan a los vecinos?



Etxebizitzetan daukaten isolamendu termiko eskasa eta sorrarazten diren kondentsazioak dira ardurarik nabarmenenak.

Halaber usain txarrei eta zaratari buruzko kezak egon dira.

Preocupa la pérdida de confort asociada al deficiente aislamiento térmico en fachadas y suelos; así como las condensaciones en los cerramientos.

También se han recogido quejas relacionadas con los olores en la planta baja y los ruidos.